



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере образования  
1.2. Адрес объекта 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, д.24; ул.Гайдара, д.1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- встроенное помещение на 1 этаже 3-х этажного жилого дома 253,1 кв.м ул. Ленина, 24  
-встроено-пристроенное помещение на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома 381,4кв.м ул.Гайдара, 1  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет  
1.4. Год постройки здания: по ул. Ленина, 24-- 1964, последнего капитального ремонта 2015г  
по ул.Гайдара, 1—1988, последнего капитального ремонта 2013г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016год, капитального \_\_\_\_\_  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование—Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Ливны»; краткое наименование – МБУДО «ДХШ г.Ливны»  
1.7. Юридический адрес учреждения 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, д.24  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрация города Ливны  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303850, Орловская обл., г.Ливны, ул.Ленина, д. 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование  
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность (по двум помещениям: Гайдара, 1—70 человек, Ленина, 24—70 человек) 140 человек  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №№2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: Ленина, 24-200 м; Гайдара, 1-300 м

3.2.2 время движения (пешком): Ленина, 24—2-5 мин; Гайдара, 1--2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

Ленина, 24--нерегулируемые, регулируемый с таймером; Гайдара, 1--нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** В МБУДО ДХШ г.Ливны» обучение детей-инвалидов в настоящее время не организовано. Так как детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов условия доступности для инвалидов-колясочников:--доступно частично

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации), ТР (ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (установка пандуса, поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (ремонт асфальтового покрытия)
8	<b>Все зоны и участки</b>	—

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования в рамках исполнения плана работы \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) школы –ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование не требуется  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
(наименование сайта, портала) **schoolart57.ucoz.ru**

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» 06.2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «17» 06. 2016 г.
3. Решения Комиссии от «17» 06. 2016 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере образования
- 1.2. Адрес объекта 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ливны, д. 24;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- встроенное помещение на 1 этаже 3-х этажного жилого дома 253,1 кв.м ул. Ленина, 24  
- встроено-пристроенное помещение на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома 381,4 кв.м ул.Гайдара, 1  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания: по ул. Ленина, 24-- 1964, последнего капитального ремонта 2015г  
по ул.Гайдара, 1—1988, последнего капитального ремонта 2013г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, капитального --
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование—согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование—Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Ливны»; краткое наименование – МБУДО «ДХШ г.Ливны»
- 1.7. Юридический адрес учреждения 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, д.24
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрация города Ливны
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 303850, Орловская обл., г.Ливны, ул.Ленина, д. 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
Инвалиды с нарушениями слуха, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность(по двум помещениям: Гайдара, 1—70 человек, Ленина, 24—70 человек) 140 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №№2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: Ленина, 24-200 м; Гайдара, 1-300 м

3.2.2 время движения (пешком): Ленина, 24—2-5 мин; Гайдара, 1—2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

Ленина, 24--нерегулируемые, регулируемый с таймером; Гайдара, 1--нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	--
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации), ТР (ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (установка пандуса, поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (ремонт асфальтового покрытия)
8	<b>Все зоны и участки</b>	—

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования в рамках исполнения плана работы

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) школы ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* Согласование не требуется  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации *(наименование сайта, портала)* **schoolart57.ucoz.ru**



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере образования
- 1.2. Адрес объекта 303850, Орловская область, ул.Ленина, д.24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- встроенное помещение на 1 этаже 3-х этажного жилого дома 253,1 кв.м ул. Ленина, 24  
- встроено-пристроенное помещение на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома 381,4 кв.м ул.Гайдара,1  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания: по ул. Ленина, 24-- 1964, последнего капитального ремонта 2015г  
по ул.Гайдара, 1—1988, последнего капитального ремонта 2013г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, капитального \_\_\_
- 1.6. Название организации учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное юридическое наименование—Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа г.Ливны»; краткое наименование – МБУДО «ДХШ г.Ливны»
- 1.7. Юридический адрес учреждения 303850, Орловская область, г.Ливны, ул. Ленина, д.24

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность на базе учреждения

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №№2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: Ленина, 24-200 м; Гайдара,1-300 м

3.2.2 время движения (пешком): Ленина, 24-- 10-15 мин; Гайдара,1--10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
Ленина,24--нерегулируемые, регулируемый с таймером; Гайдара,1--нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В МБУДО ДХШ г.Ливны»**  
обучение детей-инвалидов в настоящее время не организовано. Так как детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов условия доступности для инвалидов-колясочников:--доступно частично



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации), ТР (ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (установка поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (ремонт асфальтового покрытия)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования в рамках исполнения плана работы \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) школы ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование не требуется  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
(наименование сайта, портала) **schoolart57.ucoz.ru**

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ, План эвакуации

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) --

Руководитель рабочей группы Начальник отдела по культуре и искусству  
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны

АЛЬШАНОВА Л.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз МБУДО «ДХШ г.Ливны» ВАСИЛЬЕВА О.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по УВР МБУДО «ДХШ г.Ливны» СЕВАСТЬЯНОВА Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» 06 2016г. (протокол №1)

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет		-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет		-	
1.3	Лестница (наружная)	нет					-	
1.4	Пандус (наружный)	нет					-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет					-	
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<b>ДП-В</b>			Не нуждается

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:****2. Входа (входов)**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-			
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-		-	
2.4	Дверь (входная)	Есть			-		-	
2.5	Тамбур	есть			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (С,Г,У)			Оборудовать пандус ТР

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Замечаний нет		-	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-		-	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-		-	
3.5	Дверь	Есть			-		-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<b>ДП-В</b>			Рек

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант 1-зона обслуживания инвалидов**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Замечаний нет		Орг	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Замечаний нет		Орг	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-		-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-		-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<b>ДП-В</b>			Орг

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II—места приложения труда**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Место приложения труда				-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	--			--

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант Ш-жилые помещения**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Жилые помещения				-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-			-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Замечаний нет		Орг	
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Замечаний нет		Орг	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Орг	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И (О,Г,С,У) ДЧ-И (К)</b>			Орг

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБУДО «ДХШ г.Ливны», 303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24; ул.Гайдара,1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Нарушений нет		-	
6.2	Акустические средства	Есть			Звонок для вызова дежурного		Орг	
6.3	Тактильные средства	Нет			-		Орг	
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	<b>ДЧ-В</b>			Орг

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Детская художественная школа г.Ливны»  
(МБУДО «ДХШ г.Ливны»)**



**303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, 24**




**ул.Гайдара,1**

Запасный выход  
(ул.Ленина, 24)




Маршруты безопасного движения обучающихся МБОУДОД «ДХШ»  
(ул. Гайдара, д.№1)



- Движение транспортных средств
- Здание МБОУДОД «ДХШ»
- - - → Направления безопасного движения детей

## Маршруты безопасного движения обучающихся МБОУДОД «ДХШ»



- Движение транспортных средств
- Здание МБОУДОД «ДХШ»
- - - → Направления безопасного движения детей